



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

Piazza Padre Fausto Tentorio n. 2 – 23889 Santa Maria Hoè

Prot. (vedi segnatura a lato)

Santa Maria Hoè, 10.09.2024

Oggetto: relazione sopralluogo per esondazione torrenti a seguito dell'evento meteorologico del 08.09.2024

A seguito dell'evento meteorologico del 08.09.2024 le forti piogge hanno causato l'esondazione di diverse aste fluviali presenti sul territorio comunale provocando in molti casi anche allagamenti delle proprietà soprattutto nelle aree interrate o seminterrate.

Attualmente i proprietari interessati stanno svolgendo le operazioni di allontanamento delle acque confluite nelle proprietà con il recupero del materiale non ammalorato mentre il restante materiale verrà allontanato alle PP.DD.

I torrenti interessati sono posti in fregio alle seguenti vie:

Via Turrini (ex via Ronchetto) parte del torrente scorre per circa 10 ml in tombinatura ed è stato ostruita da materiale ligneo provocando la fuoriuscita dell'acqua e sassi/sabbia/legno in varie proprietà private e presso la pista pubblica attigua alle scuole primarie;

Via Priv. Villagio Primula il torrente è esondato riversando le proprie acque in vari scantinati e nella strada;

Via Mozzanica- Via Cenisio il torrente è esondato riversando le proprie acque in vari scantinati

Via al Ponte il torrente è esondato riversando le proprie acque in vari scantinati

Attualmente non si è in possesso di una valutazione economica dei danni che i privati hanno subito, si attende a breve di raccogliere detti dati per una loro quantificazione.

Alle aste fluviali interessate occorrono di un'attività di manutenzione e di miglioramento della regimazione idrica quali: rettifiche di allineamenti, incremento delle dimensioni idrauliche dell'alveo sia in profondità e sia nelle dimensioni orizzontali, eliminazione di effetti di "contro onda" in caso di piena improvvisa al fine di permettere un migliore deflusso delle acque, pertanto, al fine di avere una corretta valutazione è stato richiesto un intervento di ingegnere per le necessarie indicazioni del caso.


Con osservanza.

Il Tecnico rilevatore

Ing. Luca Ronzani



Individuazione delle aree



VIA TURRINI (ex via Ronchetto)

**Punto di ostruzione
dell'alveo che ha provocato
l'esondazione**

**Area interessata
dall'esondazione**



VIA PRIVATA VILLAGGIO PRIMULA

Area interessata dall'esondazione


Asta fluviale che ha provocato l'esondazione



VIA MOZZANICA - VIA CENISIO

Asta fluviale che ha provocato l'esondazione

Area interessata dall'esondazione




VIA DEL PONTE

Asta fluviale che ha provocato l'esondazione

Area interessata dall'esondazione

Estratto CTR



- A - Via Privata Villaggio Primula
- B - Via Turrini (ex via Ronchetto)
- C - Via Del Ponte
- D - Via Mozzanica Via Cenisio

Documentazione fotografica

Via Turrini (ex via Ronchetto)



Via Privata Villaggio Primula





Via Mozzanica Via Cenisio





Via Del Ponte

