

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
MONASTERO DELLE MONACHE ROMITE DELL'ORDINE DI S. AMBROGIO AD NEMUS
COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA



CONTESTO

01



**LA VALLETTA BRIANZA (LC),
LOC. BERNAGA,
VIA LISSOLO, 7**



**MONASTERO DELLE MONACHE
ROMITE DELL'ORDINE DI
S.AMBROGIO AD NEMUS**



EDIFICATO NEL 1628



**SUPERFICIE LORDA
6.000 mq**

PRIMA



DOPO

INCENDIO



11 OTTOBRE 2025

Danni al complesso

Combustione e crollo totale della copertura di legno

Cedimento dei solai in legno con crollo di elementi strutturali

Danneggiamenti estesi alle murature del primo piano



04 OBIETTIVI



PROTEZIONE

PROTEZIONE
DELL'EDIFICIO DAGLI
AGENTI ATMOSFERICI



SOSTEGNO

SOSTEGNO
STRUTTURALE ALLE
MURATURE



INTERVENTI FUTURI

INTERVENTI FUTURI DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE E
RESTAURO

05 INTERVENTO PROVVISORIO



PONTEGGIO - SCHEMA ASSONOMETRICO

Ponteggio

Sviluppo perimetrale esterno all'edificio



Sviluppo perimetrale all'interno della corte

Sviluppo a tutta altezza

Copertura

Struttura in capriate reticolari in acciaio


Manto in lamiera grecata metallica preverniciata



05 INTERVENTO PROVVISORIO







PONTEGGIO - PLANIMETRIA



05 INTERVENTO PROVVISORIO



PONTEGGIO - PROSPETTI




05 INTERVENTO PROVVISORIO




PONTEGGIO - DETTAGLI TIPOLOGICI

Stabilizzazione di muro d'angolo

Collegamento di pareti sfruttando le aperture per non alterare le murature originarie




Stabilizzazione di colonne




Ancoraggio a barra con gancio

Sez. verticale



Ancoraggio a cravatta

Sez. orizzontale



06 ESEMPI INSTALLAZIONE PONTEGGIO



06 ESEMPI INSTALLAZIONE PONTEGGIO



INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
MONASTERO DELLE MONACHE ROMITE DELL'ORDINE DI S. AMBROGIO AD NEMUS
COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

